```
PG LIN  CT  LABEL    OP    A OPERAND        B OPERAND        D       LOC   INSTRUCTION COMMENTS    C8002

10 010   8  P10010   MCW   %T0              0378             W       0708  M %T0 378 W  WRITE INFO DATA
10 020   8  P10020   MCW   %T0              0001             W       0716  M %T0 001 W  WRITE LINES 1-2
10 030   5            B     P10050                            %       0724  B 733 %      BR ERROR
10 040   4            B     P10080                                    0729  B 745        BR NO ERROR
10 050   8  P10050   MCW   %T0              0503             W       0733  M %T0 503 W  WRITE ERR INST
10 060   4            H     P10020                                    0741  . 716        HALT & BR BACK
10 080   8  P10080   MCW   %T0              0536             W       0745  M %T0 536 W  WRITE LINE 3
10 090   5            B     P10110                            %       0753  B 762 %      BR ERROR
10 100   4            B     P10140                                    0758  B 774        BR NO ERROR
10 110   8  P10110   MCW   %T0              0503             W       0762  M %T0 503 W  WRITE ERR INST
10 120   4            H     P10080                                    0770  . 745        HALT & BR BACK
10 140   5  P10140   B     P10010                            B       0774  B 708 B      BR IF SSW B ON
11 001                    * TEST PROG CONTROL WRITE - LOAD MODE.
11 010   8  P11010   MCW   %T0              0385             W       0779  M %T0 385 W  WRITE INFO DATA
11 020   8  P11020   LCA   %T0              0001             W       0787  L %T0 001 W  WRITE LINES 1-2
11 030   5            B     P11050                            %       0795  B 804 %      BR ERROR
11 040   4            B     P11080                                    0800  B 816        BR NO ERROR
11 050   8  P11050   MCW   %T0              0503             W       0804  M %T0 503 W  WRITE ERR INST
11 060   4            H     P11020                                    0812  . 787        HALT & BR BACK
11 080   8  P11080   LCA   %T0              0536             W       0816  L %T0 536 W  WRITE LINE 3
11 090   5            B     P11110                            %       0824  B 833 %      BR ERROR
11 100   4            B     P11140                                    0829  B 845        BR NO ERROR
11 110   8  P11110   MCW   %T0              0503             W       0833  M %T0 503 W  WRITE ERR INST
11 120   4            H     P11080                                    0841  . 816        HALT & BR BACK
11 140   5  P11140   B     P11010                            C       0845  B 779 C      BR IF SSW C ON
12 001                    * SHIFT TEST -MOVE & LOAD  2-1 2-1 SEQUENCE
12 002                    * RIBBON TEST IN LOAD MOVE - ALTERNATE WORD MARK
12 010   8  P12010   MCW   %T0              0392             W       0850  M %T0 392 W  WRITE INFO DATA
12 020   8  P12020   MCW   %T0              0162             W       0858  M %T0 162 W  WR SHIFT LINE 4
12 030   5            B     P12050                            %       0866  B 875 %      BR ERROR
12 040   4            B     P12080                                    0871  B 887        BR NO ERROR
12 050   8  P12050   MCW   %T0              0503             W       0875  M %T0 503 W  WRITE ERR INST
12 060   4            H     P12020                                    0883  . 858        HALT & BR BACK
12 080   8  P12080   LCA   %T0              0162             W       0887  L %T0 162 W  WR SHIFT LINE 4
12 090   5            B     P12110                            %       0895  B 904 %      BR ERROR
12 100   4            B     P12140                                    0900  B 916        BR NO ERROR
12 110   8  P12110   MCW   %T0              0503             W       0904  M %T0 503 W  WRITE ERR INST
12 120   4            H     P12080                                    0912  . 887        HALT & BR BACK
12 140   5  P12140   B     P12010                            E       0916  B 850 E      BR IF SSW E ON
```


2108499
EC 4050708