1370-A
728701 11

IBM FORM 624-9015-1

UNIT PLUGGING CHART

01 A 2 1401 1/14/33 3F-10-10-2 SHEET 1 OF 2 DATE APR 09, 1962

DATE 2.1.62
TA 1370A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A			NW 71598 04 03730 1 22 03730 1 22 03730 1 22 03731 1 22			NW 71598 04 03730 1 22 03730 1 22 03730 1 22 03730 2 1 22			NW 71598 04 03730 1 22 03730 1 22 03730 1 22 03730 1 22			NW 71598 04 03730 1 22 03730 1 22 03730 1 22 03730 1 22	
B													
C													
D													
E													
F													

REMARKS

0728701

0728701

UNIT PLUGGING CHART 01 A 2 1401 37.10.10.2

REMARKS 114133 SHEET 2 OF 2

DATE APR 09, 1962

	A	B	C	D	E	F
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	NW 0371598 04 37.30.11.2 37.30.11.2 37.31.11.2 37.31.11.2					
22	NW 0371598 04 37.30.22.2 37.30.22.2 37.30.22.2 37.30.22.2 37.31.11.2 37.10.11.2 37.30.31.2 37.31.11.2 SEE NOTE01					
23						
24						
25						
26						

DATE 2.7.62
TA 1370A

NOTE01 37.10.11.2 37.30.11.2 37.31.11.2

1370 A
0728701