```
557  538  D 950 240              LOAD SKIP TO 11 IMMEDIATE                48
564  545  F #                   FORMS CONTROL                            49
566  547  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  50
567  548  D 942 240              LOAD SKIP TO 12 IMMEDIATE                51
574  555  F @                   FORMS CONTROL                            52
576  557  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  53
577  558  L 940 250              LOAD SKIP TO 1 AFTER PRINT               54
584  565  F A                   FORMS CONTROL                            55
586  567  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  56
587  568  D 942 240              LOAD SKIP TO 2 AFTER PRINT               57
594  575  F B                   FORMS CONTROL                            58
596  577  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  59
597  578  D 943 240              LOAD SKIP TO 3 AFTER PRINT               60
604  585  F C                   FORMS CONTROL                            61
606  587  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  62
607  588  D 944 240              LOAD SKIP TO 4 AFTER PRINT               63
614  595  F D                   FORMS CONTROL                            64
616  597  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  65
617  598  D 945 240              LOAD SKIP TO 5 AFTER PRINT               66
624  605  F E                   FORMS CONTROL                            67
626  607  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  68
627  608  D 946 240              LOAD SKIP TO 6 AFTER PRINT               69
634  615  F F                   FORMS CONTROL                            70
636  617  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  71
637  618  D 947 240              LOAD SKIP TO 7 AFTER PRINT               72
644  625  F G                   FORMS CONTROL                            73
646  627  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  74
647  628  D 948 240              LOAD SKIP TO 8 AFTER PRINT               75
654  635  F H                   FORMS CONTROL                            76
656  637  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  77
657  638  D 949 240              LOAD SKIP TO 9 AFTER PRINT               78
664  645  F I                   FORMS CONTROL                            79
666  647  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  80
667  648  M 951 240              LOAD SKIP TO 10 AFTER PRINT              81
674  655  F &                   FORMS CONTROL                            82
676  657  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  83
677  658  D 950 240              LOAD SKIP TO 11 AFTER PRINT              84
684  665  F .                   FORMS CONTROL                            85
686  667  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  86
687  668  D 942 240              LOAD SKIP TO 12 AFTER PRINT              87
694  675  F ¤                   FORMS CONTROL                            88
696  677  2                      PRINT OPERATION COMMENT                  89
697  678  L 971 250              LOAD END OF TEST COMMENT                 90
704  685  2                      PRINT                                    91
705  686  B 420 0                0 ON TO REPEAT TEST                      92
710  691  B 348                  BRANCH TO READ NEXT RECORD               93
714  695  B 420                  BRANCH INSTRUCTION TO MODIFY TITLE PRINT 94
930  901  S KIP -TO--1-IMMEDIATE                                         95
940  921  S KIP -TO--1-AFTER-PRT                                         96
960  941  - 234 56789            CONSTANTS TO MODIFY SKIP INSTRUCTIONS    97
969  950  1 0                      ,,                                    98
```