PG	LIN	CT	LABEL	OP	A OPERAND	B OPERAND	D	LOC	INSTRUCTION COMMENTS	C8002
92	070	10	C92070	DCW	0605		Δ;&‡-	0605		
92	080	10		DCW	0615		LINE 3.	0615		
92	090	1		DCW	0616			0616		
92	100	1		DCW	0617		‡	0617		
93	010	2	C93010	DCW	0163		:a	0163		
93	020	2		DCW	0165		0ſ	0165		
93	030	2		DCW	0167		'‡	0167		
93	040	2	C93040	DCW	0169		‡	0169		
93	050	2		DCW	0171		#	0171		
93	060	2		DCW	0173		¤-	0173		
93	070	2		DCW	0175		=Δ	0175		
93	080	2		DCW	0177		&;	0177		
93	090	2		DCW	0179		-$	0179		
93	100	2		DCW	0181		(‡	0181		
93	110	2		DCW	0183		,<	0183		
93	120	2		DCW	0185		&.	0185		
93	130	2		DCW	0187		,%	0187		
93	140	2		DCW	0189		/*	0189		
93	150	2		DCW	0191		)	0191		
93	160	2		DCW	0193			0193		
93	170	2		DCW	0195		2	0195		
93	180	2		DCW	0197		-1	0197		
93	190	2		DCW	0199		U	0199		
93	200	2		DCW	0201		P-	0201		
94	010	2	C94010	DCW	0203		DN	0203		
94	020	2		DCW	0205		C	0205		
94	030	2		DCW	0207		AR	0207		
94	040	2		DCW	0209		R.	0209		
94	050	2		DCW	0211		R	0211		
94	060	2		DCW	0213		1B	0213		
94	070	2		DCW	0215		S	0215		
94	080	2		DCW	0217		HI	0217		
94	090	2		DCW	0219		FT	0219		
94	100	2		DCW	0221		I	0221		
94	110	2		DCW	0223		N	0223		
94	120	2		DCW	0225		LC	0225		
94	130	2		DCW	0227		A	0227		
94	140	2		DCW	0229		MO	0229		
94	150	2		DCW	0231		DE	0231		